

事業主様 運行管理者様	代表者	運行管理者	運 転 者
	回覧印		

## 業務支援課だより

(第131号)

令和2年5月15日

(公社)熊本県トラック協会

### 鉄道橋への衝突事故防止について

標記の件につきまして、九州旅客鉄道(株)大分支社から、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

九州旅客鉄道(株)では、鉄道の安全安定輸送確保の観点から、橋桁と道路との高さ管理を強化し、必要により、橋桁と自動車との衝撃を回避するための防護工を設置するなどの対策を実施されておりますが、近年、橋桁（陸橋）及び防護工への衝撃事故が年々増加し、特に大分県大分市内、日豊本線東別府・西大分間祓川橋梁（大分県道696号高崎大分線）で、昨年1月～本年4月の間で16件の衝撃事故が発生しております。

衝撃事故が発生すると鉄道の安全確保が出来るまで、列車抑止や脱線事故が発生し、多くの乗客に迷惑をかけることとなります。

会員事業者の皆様におかれましては、上記ケースでJRからの損害賠償請求を避けるために、運行管理者を中心に、車両の高さ制限を含めた車両制限令に関する指導を再度実施していただき、事故防止対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。

#### 【大分県内で発生した2019年1月～2020年4月までの衝撃事故一覧】

発生日	発生時刻	運転支障	衝突した車種
2019. 1. 4	8:55	有	トラック
2019. 2. 23	15:55	有	トラック
2019. 4. 9	7:54	有	トラック
2019. 5. 29	8:30	無	高所作業
2019. 7. 19	13:10	無	トラック
2019. 9. 10	16:52	有	トラック
2019. 10. 11	14:35	有	トラック
2019. 10. 18	13:20	有	トラック

発生日	発生時刻	運転支障	衝突した車種
2019. 10. 22	9:05	有	トラック
2019. 11. 8	11:09	有	トラック
2019. 11. 8	11:55	有	トラック
2019. 12. 21	11:55	有	トラック
2020. 1. 13	11:23	有	トラック
2020. 3. 12	15:20	有	トラック
2020. 4. 16	10:35	有	トラック
2020. 4. 30	8:23	有	トラック